



Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka číslo 739

Magistrát města Ústí nad Labem,
Odbor dopravy a majetku
Ing. Dalibor Dařílek
Velká Hradební 2336/8
400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
Ř/110/2016

Vyřizuje/linka
+420 475 200 934

Datum
1.4.2016

Věc: **Žádost o uvolnění finančních prostředků na rekonstrukci trávníku fotbalového hřiště na Městském stadionu**

Vážený pane inženýre,

travní porost na fotbalovém hřišti na Městském stadionu je již v tak špatném stavu, že vyžaduje rekonstrukci. Menší zásah – regenerace trávníku, kterou naše organizace provádí každoročně, již nepostačuje k zamezení dalšího zhoršování stavu trávníku. Rekonstrukce je dle našeho názoru nevyhnutelná. V případě pokračování současného stavu mj. hrozí, že FAČR nevydá FK Ústí n. L. licenci pro pořádání fotbalových utkání národní fotbalové ligy.

Dle odborného odhadu, který máme k dispozici, je možné potřebnou rekonstrukci pořídit ve finančním objemu **600 tis. Kč.**

Proto si dovoluji Vás požádat o uvolnění finančních prostředků v této výši na rekonstrukci trávníku fotbalového hřiště na Městském stadionu

Děkuji za pochopení

S pozdravem

Ing. Miroslav Harciník
ředitel
Městské služby Ústí nad Labem
příspěvková organizace



Kategorizace hřišť Fotbalové národní ligy v roce 2015



Kategorizaci provedli členové Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR



Hodnotící kritéria v bodech:


- Vodopropustnost dle DIN 18035 - 5** výborná, **4** velmi dobrá, **3** dobrá, **2** solidní, **1** velmi špatná, **0** nepropustná plocha
- Rovnatost hrací plochy - 5** výborná, **4** velmi dobrá, **3** dobrá, **2** solidní, **1** narušená, **0** špatná rovnatost plochy
- Floristické složení dle výskytu lipnice roční a obecné - 5** do 5%, **4** do 15%, **3** do 30%, **2** do 50%, **1** do 70%, **0** nad 70%
- Hloubka zakořenění a pevnost drnu dle hloubky kořenů - 5** nad 10 cm, **4** 8-10 cm, **3** 6-8 cm, **2** 4-6 cm, **1** 2-4 cm, **0** pod 2 cm
- Hustota a pokryvnost plochy dle % pokryvnosti - 5** více jak 95%, **4** 90-95%, **3** 80-89%, **2** 70-79%, **1** 60-69%, **0** pod 60 %
- Stav brankovišť dle plně vyšlapané plochy - 5** do 10 m², **4** 10-20 m², **3** 21-30 m², **2** 31-40 m², **1** 41-50 m², **0** nad 50 m²

Vysledná tabulka bodového hodnocení:

	Fotbalový klub	Vodopropustnost hrací plochy dle DIN	Rovnatost hrací plochy	Floristické složení	Hloubka zakořenění a pevnost drnu	Hustota a pokryvnost plochy	Stav brankovišť	Body	Kategorie
1	FK Fotbal Třinec	3	5	2	3	3	4	20	B
2	Slezský FC Opava	5	5	3	3	5	5	26	A
3	MFK Frýdek-Místek	3	3	1	3	5	4	19	C
4	SK Dynamo České Budějovice	hodnoceno v květnu 2015 v rámci Kategorizace Synot ligy						21	B
5	MFK OKD Karviná	3	5	1	2	5	4	20	B
6	SK Sigma Olomouc B	hodnoceno v květnu 2015 v rámci Kategorizace Synot ligy						28	A
7	FK Pardubice	4	5	3	5	4	5	26	A
8	1. SC Znojmo FK	2	5	4	5	5	5	26	A
9	FK Baník Sokolov	1	1	0	1	3	4	10	D
10	FK Ústí nad Labem	1	5	0	2	4	5	17	C
11	FK Varnsdorf	3	5	2	4	4	5	23	B
12	FC Graffin Vlašim	2	3	1	2	3	5	16	C
13	FK Slavoj Vyšehrad	2	5	3	2	3	3	17	C
14	FC Hradec Králové	hodnoceno v květnu 2015 v rámci Kategorizace Synot ligy						19	C
15	FC MAS Táborsko	3	4	0	2	5	5	19	C



Ústí nad Labem



2

Vodopropustnost


solidní



1

Floristické složení


výskyt lipnice roční do 70 %



2

Zakořenění a pevnost drnu


hloubka kořenů 4 - 6 cm



5

Rovinatost plochy

výborná - bez nerovností



4

Hustota a pokryvnost

pokryvnost 90 - 95 %



4

Stav brankovišť

poškozená plocha do 20 m²

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Po rekonstrukci má hrací plocha parametry dle normy ČSN. Podloží je tvořeno odpovídajícími příslušnými konstrukčními vrstvami včetně systému vyhřívání elektrickými kabely. Negativním faktorem je vysoký podíl lipnice roční a tudíž i mělké zakořenění a znatelná vrstva plsti zhruba 2 cm, která způsobuje jen průměrnou vodopropustnost. Ke zlepšení kvality hrací plochy doporučujeme odfrézování trávníku včetně plsti s následným doplněním materiálu a založením nového trávníku výsevem.



18 C

Ústí nad Labem

17


C



1

Vodopropustnost

velmi špatná



0

Floristické složení

výskyt lipnice roční cca nad 70 %



2

Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů 4 - 6 cm

Tábor

19

C



3

Vodopropustnost

dobrá



6

Floristické složení

výskyt lipnice roční cca nad 70 %



2

Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů 4 - 6 cm

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Hřiště je v obdobném stavu jako v loňském roce. Vodopropustnost je velmi špatná a je způsobena zhruba 3 cm vrstvou plsti. Lipnice roční již dosahuje téměř 100 %, také zakořenění je nedostatečné. Celkový stav hrací plochy je na hraně kategorie C. Pokud po této sezóně nebude provedena renovace s odfrézováním trávníku s plstí např. systémem Koro, bude hřiště v příštím roce zařazeno do kategorie D jako nezpůsobilé pro ligovou soutěž.